

Housses de protection pour prce thermomètres digitaux 1000u.

07/10/2025 22:55:37



Numéro d'article	125205
Prix HT	34,67 €
Prix TTC	41,95 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Housses jetables pour thermomètre numérique - 1000pcs

Pochette de thermomètre pour la mesure de la température rectale, buccale et axillaire.

Mode d'emploi

- 1. Placez le thermomètre dans le pochette intérieur du thermomètre.
- 2. Tirez le thermomètre avec le pochette intérieur hors du thermomètre.
- 3. Mesurer la température avec le thermomètre protégé. Si nécessaire, notez sur la couverture extérieure nom, pièce, température et heure.
- 4. Placer le thermomètre avec le manchon intérieur dans la couverture extérieure et lire la température.
- 5. Retirer le thermomètre
- 6. Éliminer la housse usagée